


Selbsttest: Prüfung der Schalterstellung 4  
- Schluss Kathode gegen Anode -



S 0004

**Prüfanweisung**

1. Gerät mit dem Stromnetz verbinden.
2. Keine Röhre aufstecken
3. Widerstand von 220 kΩ zwischen die Buchsen A1 und K schalten.
4. Prüfschalter in Stellung 4 drehen.
5. Der Zeiger des Instruments muss leicht nach links ausschlagen.