


Selbsttest: Prüfung des Gitterwiderstands von 1 M Ω



Prüfanweisung

1. Gerät vom Stromnetz trennen. Keine Röhre aufstecken.
2. Prüfschalter in Stellung 14 drehen.
3. Ohmmeter zwischen die Buchsen G₁ und H₂ schalten. Messbereich 2 M Ω wählen.
4. Das Ohmmeter muss ca. 1 M Ω anzeigen.

S 0022