


Selbsttest: Prüfung der Schalterstellung 8

- Schluss Steuergitter gegen Hilfsgitter -

S 0008



Prüfanweisung

1. Gerät mit dem Stromnetz verbinden.
2. Keine Röhre aufstecken
3. Widerstand von 220 kΩ zwischen die Buchsen G2 und G1 schalten.
4. Prüfschalter in Stellung 8 drehen.
5. Der Zeiger des Instruments muss leicht nach links ausschlagen.